

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उपखण्ड-बिजनौर।
पत्रांक 19 / ग्रा0अ0वि0 / 2022-23 दिनांक 01/08/2022

सेवा में,

प्रबन्धक,


आर0 पी0 एस0 पब्लिक स्कूल
हरिद्वार रोड चन्दक
जिला बिजनौर।

विषय:- आर0पी0एस0 पब्लिक स्कूल हरिद्वार रोड चन्दक जिला-बिजनौर का भवन
एन0बी0सी0-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2022 जो मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर के इन्डेक्स पत्रांक एल-290 दिनांक 04.07.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसके क्रम में आर0 पी0 एस0 पब्लिक स्कूल चन्दक जिला बिजनौर द्वारा एन0बी0सी0 2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में संलग्न मानचित्रों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण कर एन0बी0सी0-2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
उपखण्ड-बिजनौर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला-बिजनौर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


2- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
उपखण्ड-बिजनौर।



Manager
R.P.S. Public School
CHANDOK, Bijnor

--: प्रमाण-पत्र ::--

आज दिनांक 27.07.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा आर0 पी0 एस0 पब्लिक स्कूल हरिद्वार रोड चन्दक जिला-बिजनौर द्वारा विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया, उक्त विद्यालय भवन दो मंजिला बना हुआ है। जिसकी छत एवं दिवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप, ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और कक्षा-कक्षा हवादार एवं रोशनी युक्त है, तथा भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी हुई है। उक्त भवन वर्तमान में पठन-पाठन योग्य सुरक्षित है। जोन-4 में होने के कारण उक्त भवन की तकनीकी जांच समय-समय पर होनी अनिवार्य है। विपरीत स्थिति में भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।



सहायक अभियन्ता
राज्यीय अभियन्ता विभाग
कन्नड - बिजनौर


Manager
R.P.S. Public School
CHANDOK, Bijnor

आर.पी.एस. पाबलक स्कूल
हरिद्वार रोड, चंदोक बिजनौर

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित चेकलिस्ट


क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तथ्यों की विधि	हाँ/नहीं
1	भवन में कुल कितनी मंजिलें (तल) हैं?	हाँ
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टर (4000 वर्ग मी) है?	हाँ
3	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सड़क बंद में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पश्चिम प्रवेश द्वार तथा वाहनों का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आर०सी०सी०
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सोलेंट बनी हैं?	ईट सीमेंट ब्रिक
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में कंकड़ हैं?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 2.0 मी० (कक्षा में 3.0 मी०) है?	हाँ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाहनों के गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के पुराने क्षेत्रफल का 10% प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
13	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम नाप (चौड़ाई 1.0 मी० एवं ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
14	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टीयर केस हैं?	हाँ
15	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० (1.5 मी०) तथा गड्ढर 150 मिमी० है?	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22 मी० है?	—
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	—
18	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डीजल, गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला आदि) मुख्य प्रवेश द्वारों की व्यवस्था है?	नहीं
19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	नहीं
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ भवना जहाँ जल नहीं आता है?	नहीं


Manager
R.P.S. Public School
CHANDOK, Bijnor

अध्यक्ष अभियंता
राज्यीय अभियंता विभाग
हरिद्वार - बिजनौर

21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया ?	नहीं
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1.00 मीटर तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हाँ
23	क्या भवन की सीढ़ियाँ छत पर खुलती हैं?	हाँ
24	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निष्कास की व्यवस्था है?	हाँ
	विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट	
25	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मीटर एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	/
26	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (1000 वाट से अधिक की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मीटर है एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	/
27	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	/
28	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष सुरक्षित स्थान में स्थित है?	/
	अग्नि सुरक्षा संबंधी चैक लिस्ट	
29	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों को अग्नि एवं अग्नि आपदाओं से सामूहिक दीमा कराया गया है?	/
30	क्या भवन में अग्निशानक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उपलब्ध स्थान पर लगे हैं?	/
31	क्या भवन में फर्स्ट एड फाइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	/
32	क्या विद्यालय के छात्रों/ अध्यापकों को समय-समय पर आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	/
33	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	/

उपलब्ध कराये गये डिजायन इंजीनियर/आर्किटेक्ट के नाम एवं मानचित्रों के आधार पर विद्यालय NBC-2005 के अनुरूप एवं प्रथम कक्षा सुरक्षित है।


 Manager
 R.P.S. Tubli School
 CHANDOK, Bijnor


 अधीनस्थ अधिकारी
 जिला प्रशासन विभाग
 चण्डोक - बिजनौर